

TRANSFORMATORINĖS PASTOTĖS APŽIŪROS AKTAS (Skuodo pirmoji TP).

Objektas: Transformatorinė / transformatorių pastotė (Skuodo pirmoji TP)

Data: 2026-05-13

Apžiūros metu nustatyta:

Transformatorinės viduje nustatytas padidintas užterštumas – ant grindų, kabelių kanalų, aplink transformatorių bei kabelių trasų susikaupę dulės, purvas, vabzdžių likučiai ir kiti smulkūs nešvarumai. Taip pat gausus nešvarumų kiekis pastebėtas ant paties transformatoriaus paviršiaus. Transformatorinės viduje matomi voratinkliai ant kabelių, metalinių konstrukcijų ir elektros įrenginių zonose. Dokumentacijos dėklas bei vidinės konstrukcijos yra užteršti. Nustatyta nepakankama transformatorinės vidaus priežiūra, dėl kurios ilgainiui gali būti daroma neigiama įtaka įrangos eksploatacijos sąlygoms, ventiliacijai ir bendram elektros įrenginių patikimumui.

Rekomendacijos:

1. Atlikti pilną transformatorinės vidaus valymą, pašalinant dulkes, purvą, vabzdžių likučius bei kitus susikaupusius nešvarumus nuo grindų, kabelių kanalų, transformatoriaus paviršiaus ir kitų vidinių konstrukcijų. Pašalinti dulkes, purvą, vabzdžių likučius ir voratinklius.
2. Pašalinti voratinklius nuo kabelių, metalinių konstrukcijų ir elektros įrenginių zonų.
3. Patikrinti transformatorinės ventiliacijos angų švarą bei galimas vabzdžių ar kitų pašalinių objektų patekimo vietas, taip pat rekomenduojama papildomai apsaugoti transformatorinę nuo graužikų patekimo.
4. Užtikrinti periodinę transformatorinės vidaus priežiūrą ir profilaktinį valymą siekiant palaikyti tinkamas elektros įrenginių eksploatacijos sąlygas.

Priedai:

Pridamos nuotraukos iš apžiūros vietos.



